Pince coupante en bout



9,5 cm | Coupe en bout

Pour couper près de la surface les extrémités saillantes de fils fins et souples, par exemple sur des bijoux ou des maquettes.

Référence	**10319**
GTIN	4260606871428

⚠ Avertissements et consignes de sécurité

Protégez vos yeux. Portez des lunettes de protection pour couper. Maintenez l’extrémité du fil et dirigez la coupe à l’écart des personnes.

Risque de coupure et d’écrasement. Tenez la pince uniquement par les poignées. Gardez les doigts loin des tranchants et de l’articulation.

Préservez les tranchants. Ne coupez ni fil à ressort, ni acier trempé, ni fil épais. Utilisez la pince seulement si les tranchants sont intacts et affûtés.

Risque d’électrocution. Travaillez uniquement sur des pièces hors tension. Les gaines des poignées ne protègent pas lors de travaux sous tension.

Utilisation

Avant usage, vérifiez l’articulation, les poignées et les tranchants. Utilisez la pince seulement si elle fonctionne librement, est intacte et si les poignées sont propres et sèches.

1. **Maintenez la pièce.** Soutenez-la. Tenez l’extrémité saillante avec une seconde pince et gardez les doigts hors de la zone de coupe.
2. **Abordez de face.** Amenez la tête de la pince de face vers le fil. Alignez les tranchants parallèlement à la surface de la pièce sans la pincer.
3. **Coupez la partie saillante.** Fermez les poignées régulièrement, sans appuyer la pince sur la pièce ni faire levier. Vérifiez l’absence d’arêtes vives à la coupe.

Entretien et rangement

Retirez les débris de fil avec une brosse. Séchez la pince avec un chiffon et rangez-la hors de portée des enfants.

Fabricant et importateur
Mario Goetz · oesen-de.de | Wir haben die (L)Ösung! · Habichtstrasse 22 · 81827 München · Allemagne
info@oesen-de.de · www.oesen-de.de · Tél. +49 8121 999 9 771 · Fax +49 89 999 50 921

Garantie légale : www.oesen-de.de/agb. Informations fournies sans garantie. Dans les limites autorisées par la loi, oesen-de.de décline toute responsabilité pour les dommages dus à une utilisation incorrecte.

Version : novembre 2026