Documentogen MS-245 en NI-245

Gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies

Bij het persen vormt de rand van deze ogen een ring. Ze verbinden vooraf geperforeerde vellen papier en verstevigen de rand van het gat. Beide uitvoeringen zijn geschikt voor ongeveer 2 tot 15 vellen kopieerpapier van 80 g/m².

MS-245 · vermessingd



Productfoto

Artikelnr.	**10053-1**
GTIN	4260606872678
Verpakkingsinhoud	500 stuks

NI-245 · vernikkeld



Productfoto

Artikelnr.	**10053-2**
GTIN	4260606875167
Verpakkingsinhoud	500 stuks

Afmetingen en materiaaldikte

Lengte 2,9 mm · Binnen-Ø 4,0 mm · Buiten-Ø 6,6 mm

Bij karton, voorbladen of tussenbladen telt de dikte van de hele stapel. Plaats een oog in een proefstuk van dezelfde dikte en controleer of de kop en de achterzijde stevig tegen het materiaal liggen.

VOORZICHTIG - Kleine onderdelen en persgereedschap

Houd losse ogen uit de buurt van kleine kinderen. Houd bij het perforeren en persen uw vingers uit de buurt van de stempel en de ooghouder. Verdere veiligheidsinstructies vindt u op pagina 2.

1 Veiligheidsinstructies

VOORZICHTIG - Gevaar voor inslikken

Ogen zijn kleine onderdelen en kunnen worden ingeslikt. Houd ze uit de buurt van kleine kinderen. Raap gevallen ogen op en sluit de verpakking na gebruik. Ogen zijn geen speelgoed.

VOORZICHTIG - Knel-, perforatie- en snijgevaar

Houd het materiaal bij het perforeren en persen alleen aan de rand vast. Houd handen en vingers buiten het werkgebied van het gereedschap voordat u de hendel bedient. Laat de hendel in rust terwijl u het oog plaatst of de aanslagen instelt.

VOORZICHTIG - Stabiliteit en hendelbeweging

Plaats de EP30/50 op een stabiele, vlakke ondergrond. Houd andere personen buiten het draaibereik van de hendel. Breng de hendel na elke slag gecontroleerd terug.

LET OP - Stapeldikte en apparaatlimiet

Gebruik MS-245 en NI-245 voor ca. 2-15 vellen papier (80 g/m²).
Perforeer met de EP30/50 maximaal 20 vellen papier (80 g/m²) per slag. Gebruik bij een blokkering geen extra kracht.

VOORZICHTIG - Scherpe randen en losse ogen

Controleer de afgeronde oogkop op bramen. Leg beschadigde ogen apart. Controleer na het persen de omgerolde rand aan de achterzijde. Gebruik de verbinding alleen als het oog stevig vastzit en er geen rand uitsteekt.

Deze handleiding beschrijft de verwerking aan de hand van de ogenpers EP30/50. Raadpleeg bij gebruik van de geschikte ogentang EP-30 de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

2 Gebruik - voorbereiden en perforeren

Voordat u begint



Afb. 2 · Stempel boven, ooghouder onder

Plaats de ogenpers op een stabiele, vlakke ondergrond en controleer het apparaat op zichtbare schade. De stempel zit bovenaan, met de ooghouder eronder. Plaats het oog met de kop naar beneden op de ooghouder. Bij het omlaag drukken van de hendel perst de stempel het oog van bovenaf en verbindt zo de vellen.

1 **Afstand instellen.**

Stel met de bovenaanslag de afstand van het gat tot de bovenrand van het papier in, variabel van ongeveer 0,5 tot 1,0 cm. Bepaal daarnaast de zijdelingse positie met de zijaanslag. Zo krijgt u bij meerdere documenten steeds dezelfde positie van de gaten.



F1

2 **Gat perforeren.**

Leg het materiaal vlak tegen de boven- en zijaanslag. Druk de hendel gelijkmatig omlaag. Met de ingebouwde perforator perforeert u maximaal 20 vellen papier (standaard kopieerpapier van 80 g/m²) in één bewerking.



F2

i **OPMERKING - Materiaaldikte controleren**

Voor deze ogen geldt 2 tot 15 vellen kopieerpapier (80 g/m²) als richtwaarde. Controleer bij karton of tussenbladen de werkelijke stapeldikte op een proefstuk.

2 Gebruik - oog plaatsen en controleren

3

Oog plaatsen.

Plaats het oog recht op de ooghouder met de kop naar beneden (zie afb. 2). Leg vervolgens het geperforeerde materiaal erop, zodat de schacht van het oog door het gat steekt en het materiaal vlak ligt. Houd het materiaal alleen aan de rand vast.

3. Oog plaatsen.



F3

4

Oog persen. Klaar.

Druk de hendel met gelijkmatige druk omlaag. Het oog wordt zo vastgeperst en verbindt de vellen blijvend. Breng de hendel daarna gecontroleerd terug.

4. Oog persen. Klaar.



F4

Resultaat controleren

Controleer de achterzijde. De rand moet een gelijkmatige, gesloten ring vormen. De kop en de ring moeten stevig tegen het papier liggen. Controleer het papier op scheuren.

TIP - Plaats eerst een proefoog

Controleer de aanslaginstelling, het oog en het resultaat eerst op een proefstuk.

3 Opslag, afvoer en contact

Ogen bewaren

Bewaar de ogen droog, in de gesloten, gelabelde verpakking en buiten bereik van kinderen. Bewaar de twee uitvoeringen apart, zodat u bij het bijvullen de gewenste afwerking kunt kiezen.

Het gereedschap na gebruik

Verwijder papierresten met de hendel in rust. Veeg de stempel, ooghouder en aanslagen af met een droge, zachte doek. Volg voor verder onderhoud de handleiding van het gebruikte gereedschap.

Afvoer

Verzamel losse of beschadigde metalen ogen in een gesloten bakje. Volg voor metaalresten de plaatselijke inzamelvoorwaarden. Scheid de lege verpakking naar materiaal.

Fabrikant en distributeur

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Duitsland

Telefoon +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

OPMERKING - Vragen over het artikel

Vermeld bij vragen het artikelnummer op uw verpakking. U vindt het op pagina 1 naast de betreffende productnaam.