Ogenpers EP30/50

Gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies

Compacte ogenpers voor het perforeren en zetten van ogen in papier, karton en kunststof. Het apparaat ponst een gat van 5 mm en zet vervolgens het oog. De boven- en zijaanslag zorgen voor een gelijkmatige positie van de gaten. Artikelnummer 10047.



Legenda - aanwijzingen en symbolen

VOORZICHTIG	Mogelijk letselgevaar.
LET OP	Mogelijke materiële schade.
OPMERKING / TIP	Nuttige informatie over het gebruik.

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik. Bewaar haar en geef haar mee wanneer u de ogenpers doorgeeft.

1 Technische gegevens

Kenmerk	Gegevens
Omschrijving	Ogenpers EP30/50 - perforeren en ogen zetten met één apparaat
Artikelnummer / fabrikantnummer	10047 / EP30
Gatdiameter	5 mm
Ponscapaciteit	Tot 20 vellen A4, 80 g/m²
Capaciteit voor ogen zetten	Tot 50 vellen A4, 80 g/m² (afhankelijk van de lengte van het gebruikte oog)
Bovenaanslag (afstand tot de bovenrand van het papier)	Instelbaar van ca. 0,5 tot 1,0 cm
Zijaanslag	Instelbaar
Geschikte materialen	Papier, karton en kunststof
Afmetingen (H × B × D)	Ca. 14,6 × 6,0 × 13,4 cm
Leveringsomvang	1× ogenpers EP30/50 200× ogen MEP30 3,2 mm, vermessingd (voor 2-10 vellen)
Fabrikant / importeur	oesen-de.de | Wij hebben de oplossing!
Land van herkomst	China

De ponscapaciteit en de capaciteit voor het zetten van ogen verschillen: tot 20 vellen worden in één bewerking geperforeerd; documenten tot 50 vellen kunnen met een oog worden gebonden.

2 Ogen

Meegeleverde ogen

Kenmerk	Gegevens
Type	MEP30 3,2 mm, vermessingd, stersplijtend
Kopbreedte	8,0 mm
Binnendiameter	4,1 mm
Lengte	3,2 mm
Geschikt voor	2-10 vellen A4, 80 g/m²
Meegeleverde hoeveelheid	200 stuks

Geschikte ogen

Lengte	Aantal vellen (80 g/m²)	MEP30 vermessingd - art.nr. 250 / 1.000 stuks	NEP30 vernikkeld - art.nr. 200 / 1.000 stuks
3,2 mm	2-10 vellen	10057 / 10298	10058 / 10302
4,2 mm	10-20 vellen	10055 / 10299	10059 / 10303
5,2 mm	20-30 vellen	10056 / 10301	10060 / 10326

Verkrijgbaar bij oesen-de.de. Het aantal vellen is een richtwaarde voor papier van 80 g/m².

OPMERKING - de juiste ooglengte kiezen

De lengte van het oog hangt af van de dikte van het document. Kies het oog aan de hand van het aantal vellen in de tabel. Voor documenten tot 50 vellen zijn ogen met een lengte van 7 mm nodig - informeer hiervoor bij oesen-de.de.

3 Veiligheidsinstructies

VOORZICHTIG - gevaar voor beknelling, pons- en snijletsel

Houd handen en vingers tijdens het perforeren en het zetten van ogen uit het werkgebied van het ponsgereedschap, de stempel en het persmechanisme. Houd het materiaal alleen aan de rand vast. Bedien de hefboom niet tijdens het plaatsen van ogen, het instellen van de aanslagen of het reinigen van het apparaat.

VOORZICHTIG - hefboom gecontroleerd bewegen

Beweeg de hefboom na het perforeren en persen gecontroleerd terug en laat hem niet omhoogschieten. Houd andere personen buiten het zwenkbereik van de hefboom.

VOORZICHTIG - stabiele opstelling

Gebruik het apparaat alleen op een stabiele, vlakke en slipvaste ondergrond.

LET OP - capaciteit in acht nemen

Perforeer hoogstens 20 vellen (80 g/m²) in één bewerking en gebruik alleen ogen waarvan de lengte bij de dikte van het document past. Te dikke stapels of verkeerde ogen beschadigen het apparaat, het oog en het materiaal. Werk bij blokkeringen niet met extra kracht door.

LET OP - beschadigde apparaten

Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of onderdelen loszitten. Breng geen eigenmachtige wijzigingen aan en verleng de hefboom niet. Neem bij storingen contact op met oesen-de.de.

Kinderen en onbevoegden: het apparaat hoort niet in kinderhanden en is geen speelgoed. Ogen zijn kleine onderdelen - bewaar het apparaat en de ogen buiten het bereik van kinderen en onbevoegden.

Doorgeven: bewaar deze veiligheidsinstructies en geef ze samen met het apparaat door.

4 Bediening - voorbereiden en perforeren

Voor het begin



Afb. 2 · Stempel boven, ooghouder onder

Plaats de ogenpers op een stabiele, vlakke ondergrond en controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen. Bovenaan zit de stempel, daaronder de ooghouder. Plaats het oog met de kop naar beneden op de ooghouder. Als u de hefboom omlaagdrukt, perst de stempel het oog van bovenaf en verbindt zo de vellen.

1 **Afstand aanpassen.**

Stel met de bovenaanslag de afstand van het gat tot de bovenrand van het papier in - instelbaar van ca. 0,5 tot 1,0 cm. Stel ook de zijdelingse positie in met de zijaanslag. Zo krijgt u bij meerdere documenten een gelijkmatig gatenpatroon.



F1

2 **Gat ponsen.**

Leg het materiaal vlak tegen de boven- en zijaanslag. Druk de hefboom gelijkmatig omlaag. Met de ingebouwde perforator perforeert u tot 20 vellen papier (standaardkopieerpapier van 80 g/m²) in één bewerking.



F2

i **OPMERKING - documenten met meer dan 20 vellen**

Perforeer dikkere documenten in meerdere delen met ongewijzigde aanslaginstelling. Zo liggen de gaten precies boven elkaar.

4 Bediening - oog plaatsen en controleren

3

Oog plaatsen.

Plaats het oog recht op de ooghouder met de kop naar beneden (zie afb. 2). Leg vervolgens het geperforeerde materiaal erop, zodat de schacht van het oog door het gat gaat en het materiaal vlak ligt. Houd het materiaal alleen aan de rand vast.



F3

4

Oog persen. Klaar.

Druk de hefboom met gelijkmatige druk omlaag. Het oog wordt daarbij geperst en verbindt de vellen blijvend met elkaar. Beweeg de hefboom daarna gecontroleerd terug.



F4

Resultaat controleren

Neem het document uit het apparaat. Controleer of het oog stevig vastzit, aan beide zijden netjes aansluit en het materiaal niet is ingescheurd.

TIP - eerst een proef maken

Controleer de aanslaginstelling, het oog en het resultaat eerst op een proefstuk.

5-8 Onderhoud, service en informatie

5 Onderhoud en opslag

Houd het ponsgereedschap, de stempel, de ooghouder en de aanslagen schoon en droog. Verwijder ponsresten regelmatig en alleen als de hefboom in rust is. Reinig het apparaat met een droge, zachte doek. Bewaar het apparaat droog en buiten het bereik van onbevoegden.

6 Afvoer

Lever het apparaat in bij een recyclingcentrum of de gemeentelijke metaalinzameling; houd rekening met de plaatselijke acceptatievoorwaarden. Scheid de verpakking naar materiaal en voer deze af via de papier- of verpakkingsinzameling.

7 Fabrikant, importeur en verantwoordelijke persoon (GPSR)

Mario Goetz · oesen-de.de | Wij hebben de oplossing!
Fabrikant en importeur - tevens verantwoordelijke persoon in de EU
Habichtstrasse 22 · 81827 München · Duitsland
E-mail: info@oesen-de.de · Web: www.oesen-de.de · Tel. +49 8121 999 9 771
Art.nr. 10047 · Fabrikantnummer EP30
Land van herkomst: China

8 Garantie en aansprakelijkheid

Garantie-informatie: www.oesen-de.de/agb. Alle gegevens zonder garantie. Technische wijzigingen, vergissingen en drukfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken van de leveringsomvang. Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaardt oesen-de.de geen aansprakelijkheid voor schade door onjuist gebruik, eigenmachtige wijzigingen of het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing. Dwingende wettelijke aansprakelijkheid blijft onverlet.

DISTRIBUTEUR · oesen-de.de | Wij hebben de oplossing!

Habichtstrasse 22, 81827 München
Tel. +49 8121 999 9 771 · Fax +49 89 999 50 921
info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

Opgesteld, redactioneel bewerkt en vormgegeven door oesen-de.de. Versie: oktober 2026.